

Het probleem van de stortbak is dat de pijp in het midden blijft hangen.
De knop helpt daar ook niet echt bij, omdat die precies is uitgebalanceerd.
Als dan ook nog de pijp in de loop der tijd een beetje draait (zoals op de foto's te zien),
dan schaagt het en blijft hangen (en dus het water lopen).



Wat ik gedaan heb, is een 6mm gat in het eind van de knop geboort. Daarin heb ik een zware RVS 20mm M6 bout met extra moer en dop gedaan.
Het extra gewicht is voldoende om het probleem op te lossen